

INFORME DE RESULTADOS

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Laboratorio Nacional de Aguas

Tres Rios, Cartago:

Teléfonos: (506)
2795118 (506) 2795973
E-mail: dmora@aya.go.cr

ORDEN AYA-OT-0784-2017

DATOS DE LAS MUESTRAS

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Dirección cliente: | Costado Sur este de la Iglesia Católica de Miramar | Sistema: | ISLA DE SAN ISIDRO DE MONTES DE ORO | Fecha de muestreo: | 21-feb-17 |
| Contacto: | Sr. Luis Villalobos Artavia | Provincia: | Puntarenas | Muestreado por: | Serrano Gamboa Edgar |
| E-mail: | alcaldedemontesdeoro@gmail.com | Cantón: | Montes de Oro | Fecha de ingreso a AYA: | 22-feb-17 |
| TELEFONO: | 2636-90-20/Ext. 103-104 | Procedimiento muestreo: | AYA-PT-019-5 | Inicio Análisis Microbiológico: | |
| FAX: | | | | | |

DETALLE REPORTE DE RESULTADOS ANALISIS

| ID LAB | Punto de Muestreo | HORA MUESTREO | PARAMETRO | RESULTADO | UNIDADES | METODO |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| AYA-ID-01290-2017 | RED 1 Escuela | 09:40 | Cloro Residual | 0,51 | mg/L | 4500-Cl G |
| | | | Color Aparente | Aceptable | UPt-Co | 2120 C |
| | | | pH | 7,10 | | 4500-H+ |
| | | | Turbiedad | 0,46 | UNT | 2130 B |

METODO: Corresponde al código del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Informe de Campo:

Día soleado.
Control operativo

Evaluación de Calidad:

En este análisis puntual, los Parámetros del Control Operativo, cumplen con los Reglamento para la Calidad del Agua Potable N° 38924-S.



Licda. Azucena Urbina Campos
Jefe del Laboratorio Química